

r h e b e r g e n m u l t i h u l l y a c h t s

regels op werfterrein (buiten)

- naast HISWA-havenreglement gelden op het werfterrein onderstaande regels:
- neem kennis van terreinindeling, vluchtroutes en plaats blusmiddelen
- bij parkeren doorgaande routes niet blokkeren. Tijdens verplaatsing van schepen auto's buiten het hek parkeren
- geen ladders aan bootbokken of boten bevestigen op een wijze dat dit verplaatsing van boten belemmerd. Indien noodzakelijk worden sloten doorgeknipt
- houd het terrein schoon en opgeruimd
- veroorzaak geen overlast aan andere huurders
- open vuur is verboden op gehele terrein. Echter roken is buiten, en in de ruimte naast wc en douche in de witte unit toegestaan
- staal slijpen, machinaal schuren of borstelen en andere vonken en/of roeststof veroorzakende activiteiten zijn op het gehele terrein niet toegestaan
- laswerkzaamheden zijn alleen toegestaan na overleg met en akkoord van Rhebergen
- bij werkzaamheden aan het schip waarbij schraapsel, schuurstof, verf of ander vervuילend materiaal op de grond komt te vallen, moeten er kleden onder de werkplek/het schip worden gelegd. Geel/witte kleden liggen op pallet bij stophout. Deze dienen regelmatig, doch ten minste aan het einde van de werkdag, te worden schoongeveegd, waarbij afval in daarvoor bestemde afvalbakken moet worden gedeponeerd. Kleden na gebruik terugleggen op pallet
- bij machinaal schuren buiten is stofafzuiging verplicht
- wees zorgvuldig wat betreft veiligheid en netheid bij het werken met kunstharsen (epoxy, polyester en andere 2-component materialen en oplosmiddelen) en verf
- het gebruik van een lekbak, onder pot en/of rollerbak, bij toepassen van verf, 2-component materialen en oplosmiddelen onder het schip is verplicht. Lekbakken staan op pallet bij stophout
- geen niet-uitgeharde restanten of doeken met oplosmiddelen in afvalbakken deponeren, laat dezen eerst gecontroleerd uitharden, indien nodig onder water of buiten
- aan het einde van werkdag opruimen en afval verwijderen, gereedschap en materialen opruimen. Ruimte onder schip leeg houden. Geen opslag onder de boot
- afval deponeren in containers (1000 liter, groen, zwart en zink)
- oud ijzer in linker stalen bak, non-ferro (niet roestende metalen) en kabelresten in rechter bak
- chemisch afval gesorteerd in milieukast bij afvalcontainers
- stroomgebruik, uitsluitend voor elektrisch gereedschap via de losse zwerfkasten, tenzij anders is afgesproken. Gebruik voor verwarmen is niet toegestaan.
- stekker bij vertrek van zwerfkast loskoppelen en snoer wegnemen. Stekkers die na vertrek in contactdoos blijven steken worden door Rhebergen daaruit verwijderd.
- Rhebergen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan elektrische apparatuur, als gevolg van stroomuitval door verwijderen van stekkers of andere oorzaken
- gebruik alleen deugdelijke, randaarde snoeren (rubber of neopreen), kabelhaspels en verdeeldozen, welke geschikt en gekeurd zijn voor gebruik in een werkplaatsomgeving

**wij rekenen op uw medewerking,
rhebergen multihull yachts, simon rhebergen**

01/01-2004